



СОГЛАСОВАНО
Начальник ОО АЛМО СК
Е.А.Шевченко



УТВЕРЖДАЮ
Директор МКОУ СОШ №9
А.Н.Шиянова
20 января 2024 года

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование(вид) объекта: муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» Левокумского муниципального округа Ставропольского края.
- 1.2. Адрес объекта: 357973, Российская Федерация, Ставропольский край, Левокумский округ, село Урожайное, улица Речная, 2.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 (три) этаж, 3974 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: 28212 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1980, последнего капитального ремонта 2014 – капитальный ремонт спортивного зала, 2017 год – замена кровли крыши
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитального не определена.
- сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» Левокумского муниципального округа Ставропольского края.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 357973, Российская Федерация, Ставропольский край, Левокумский округ, село Урожайное, улица Речная, 2.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности: муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): отдел образования Администрации Левокумского округа.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 357960, Российская Федерация, Ставропольский край, Левокумский район, село Левокумское, улица Карла Маркса, 174.

2. Характеристика деятельности организации на объекте.

- 2.1 Сфера деятельности: образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: реализация образовательных программ
- 2.3 Форма оказания услуг: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети в возрасте от 6,5 лет до 18 лет
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость 784 человека.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: Да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 750м

3.2.2 время движения (пешком): 15 минут.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Есть.

3.2.4 Перекрестки: Нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: Нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП - В
2	Вход (входы) в здание	ДП - В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О, С, Г, У) ДЧ-И - (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП- В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: вход в здание школы доступен для основных категорий инвалидов, но полностью здание не доступно для маломобильных групп населения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ не назначен

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации более доступные муниципальные и государственные услуги.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с начальником отдела образования

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается Нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «30» января 2024 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от «30» января 2024г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МКОУ СОШ № 9

А.Н. Шиянова

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование(вид) объекта: муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» Левокумского муниципального округа Ставропольского края.

1.2. Адрес объекта: 357973, Российская Федерация, Ставропольский край, Левокумский округ, село Урожайное, улица Речная, 2.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 (три) этажа, 3974 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка: 28212 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1980, последнего капитального ремонта 2014, 2017 (спортивный зал,)г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитально не определена.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» Левокумского муниципального округа Ставропольского края.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 357973, Российская Федерация, Ставропольский край, Левокумский округ, село Урожайное, улица Речная, 2.

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.

1.9. Форма собственности: муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Отдел образования Администрации Левокумского муниципального округа.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 357960, Российская Федерация, Ставропольский край, Левокумский округ, село Левокумское, улица Карла Маркса, 174.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: реализация образовательных программ

2.3 Форма оказания услуг: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети в возрасте от 6,5 лет до 18 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость 784 человека.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: Да.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 750 м

3.2.2 время движения (пешком) 15 минут.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), Есть.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; Нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; Нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, Нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, Нет.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ(формы обслуживания)*с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано заместитель директора по АХЧ Бобина Евгения Александровна(886543) 59160

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ _____

**357973, Российская Федерация,
Ставропольский край, Левокумский
округ, село Урожайное, улица Речная, 2.**

Наименование территориального образования субъекта РФ

«30» января 2024 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование(вид) объекта: муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» Левокумского муниципального округа Ставропольского края.
- 1.2. Адрес объекта: 357973, Российская Федерация, Ставропольский край, Левокумский округ, село Урожайное, улица Речная, 2.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 3 (три) этажа, 2075 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка: 28212кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1980, последнего капитального ремонта- 2014 капитальный ремонт спортивного зала, 2017год замена кровли крыши.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не определена, капитально неопределена.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» Левокумского муниципального округа Ставропольского края.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 357973, Российская Федерация, Ставропольский край, Левокумский район, село Урожайное, улица Речная, 2.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: предоставление услуг по внеклассной работе.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
автомобильным,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 750 м

3.2.2 время движения (пешком) 15 минут.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), Есть.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; Нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; Нет.*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, Нет.*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, Нет.*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И		
2	Вход (входы) в здание	ДП – И КОГУ		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП - И		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: вход в здание и перемещение по 1 этажу доступно для основных категорий инвалидов (отсутствуют ступеньки перед входом в здание), но полностью здание не доступно для маломобильных групп населения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8.	Все зоны и участки	Технические решения невозможны

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
более доступные муниципальные и государственные услуги.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на ___ л. |
| 2. Входа(входов) в здание | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на ___ - ___ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте Здания школы на ___ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ Здания школы на ___ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы:

Директор МКОУ СОШ № 9 А.Н. Шиянова _____
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Секретарь рабочей группы:

Заместитель директора С.Е. Шкабурина _____
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Социальный педагог Кусраева Л.А. _____
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Здание МКОУ СОШ № 9357973, Российская Федерация, Ставропольский край, Левокумский округ, село Урожайное, улица Речная, 2.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть (2)	№		Отсутствие оборудования доступными для инвалидов элементами информации об объекте	все	Элементы информации об объекте	Вход на территорию следует оборудовать доступными для инвалидов элементами информации об объекте
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	№ -		-	все	-	
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	есть	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	№ 1	№ 1,2, 3	Отсутствие оборудования доступными для инвалидов элементами информации об объекте.	все	Элементы информации об объекте.	Вход на территорию следует оборудовать доступными для инвалидов элементами информации об объекте

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-И КОГУ	-		Вход на территорию следует оборудовать доступными для инвалидов элементами информации об объекте.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Инвалиды имеют возможность получать необходимые им услуги на первом этаже здания школы.

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

Здание МКОУ СОШ № 9 357973, Российская Федерация, Ставропольский край, Левокумский округ, село Урожайное, улица Речная, 2.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	есть			-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			-	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть			Отсутствие автоматического фиксатора «открыто» и «закрыто».	-	-	Установка автоматического фиксатора «открыто» и «закрыто».
2.5	Тамбур	есть			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				-	Все	Капитальный ремонт Отсутствие автоматического фиксатора «открыто» и «закрыто».	Установка автоматического фиксатора «открыто» и «закрыто».

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДП – И КОГУ			Технические решения невозможны Отсутствие автоматического фиксатора «открыто» и «закрыто».

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Инвалиды имеют возможность получать необходимые им услуги дистанционно, с участием помощника. Здание имеет 3 входа, главный вход приспособлен для инвалидов – установлен пандус.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Здание МКОУ СОШ № 9 357973, Российская Федерация, Ставропольский край, Левокумский округ, село Урожайное, улица Речная, 2.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		20	-	ДП – И КСОГУ	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП – И КСОГУ	-	-	не нуждается

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Инвалиды имеют возможность получать необходимые им услуги дистанционно, с участием помощника на первом этаже здания школы

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Здание МКОУ СОШ № 9 357973, Российская Федерация, Ставропольский край, Левокумский округ, село Урожайное, улица Речная, 2.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Капитальный ремонт	ДЧ-И (О, С, Г, У)	Конструктивные особенности здания позволяют адаптировать здание	
5.2	Душевая/ванная комната	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Капитальный ремонт	ДЧ-И (О, С, Г, У)	Конструктивные особенности здания позволяют адаптировать здание	

ИЗВывод по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДЧ-И (О, С, Г, У)			Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зону невозможно приспособить для нужд инвалидов

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Здание МКОУ СОШ № 9 357973, Российская Федерация, Ставропольский край, Левокумский округ, село Урожайное, улица Речная, 2.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	-	-	-	-
6.2	Акустические средства	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Необходимо оборудование комплексной системы информации	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зону невозможно приспособить для нужд инвалидов, организовано предоставление услуг на дому. Инвалиды имеют возможность получать необходимые им услуги дистанционно, с участием помощника.

